

FSSAI

PREVENÇÃO DE PRAGAS EM FÁBRICAS DE ALIMENTOS.

Schedule 4 | Exigências de controle de pragas

Bloqueie a entrada. Aja diante de infestação. Mantenha os registros de controle de pragas.

UMA MORDIDA DE RATO. UMA LINHA DE ALIMENTOS EM RISCO.

Proteja os cabos por trás da produção, do embalagem e da câmara fria.




Entrada de cabo na linha de embalagem.

Um cabo roído pode parar o embalagem ou a refrigeração. Estoque danificado e despacho atrasado custam bem mais que o cabo.

01 / VEDE A ENTRADA

FECHE O CAMINHO DE ENTRADA.


Escolha pela abertura e pelo acesso futuro ao cabo.



FM 71

Argamassa firestop.


Selo rígido para grandes aberturas em paredes e pisos.



FB 250

Placa de lã mineral.


Reabra o selo para futuras mudanças de cabos.



FBS 73

Massa firestop flexível.

Molde ao redor de pequenas frestas e entradas de painel.



Z201 PUFSEAL

Espuma autoexpansiva.

Preencha frestas e cavidades gerais não classificadas.

FM 71 + FB 250

Corta-fogo combinado de argamassa e placa para aberturas de parede e piso.

Use o sistema corta-fogo testado. Passe EC 7034 nas faces de vedação expostas compatíveis.

02 / PROTEJA O CABO

FIREX EC 7034

Revestimento de cabo translúcido e flexível, anti-roedor e protetor contra incêndio.



Revestindo capas de cabo fixo.

TESTE DE ESCOLHA DE ROEDORES DE 30 DIAS

19
MORDIDAS

Cabo sem revestimento

0
MORDIDAS

Cabo revestido com 7034

RDSO/SPN/204 | Annexure G

Mesmas gaiolas. Comida disponível.

Teste de laboratório credenciado pela NABL.

120 MINUTOS

Teste de propagação de chama CBRI

IEC 60332-3-22 | Categoria A

Sistema testado: película seca de 1.5 mm direto sobre o cabo.

ESCOLHA O SISTEMA DE CABO

Cabos fixos + fiação de painel

EC 7034: 4 demãos, cerca de 1.5 mm de película seca total.

Rotas essenciais de sobrevivência ao fogo

Mantenha o sistema EC 43 Survival especificado. Adicione EC 7034: mínimo 2 demãos / 0.5 mm de acabamento.

Aplique em superfícies aprovadas pela QA sem contato com alimento, após isolamento elétrico. Mantenha as vistorias de pragas, a limpeza e o reparo das entradas em dia.

VEDE A ENTRADA. MANTENHA O ALIMENTO EM MOVIMENTO.

Mande fotos das suas entradas de cabo. Peça uma visita técnica e um orçamento.

+91 85271 99811

digitalmktg@stanvac.com

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD.

www.stanvac.com