

حوادث حريق كبرى في الهند.

احم الدوائر الكهربائية. احم الأرواح.

STANVAC FIREX EC 43 SURVIVAL



الحوادث المُبلّغ عنها · 7

APR 2026 20 / 01

عزل الوحدات المتصلة.

HPCL Rajasthan Refinery | Pachpadra, Balotra · Rajasthan

حريق في برج مبادل حراري؛ لم تُبلّغ أي إصابات. اشتبهت HPCL بتسرب هيدروكربوني من صمام أو وصلة؛ والسبب قيد التحقيق.

The Economic Times · 21 Apr 2026

JUN 2026 30 / 02

استجابة 12 سيارة إطفاء.

Haldia Petrochemicals | Purba Medinipur · West Bengal

أصاب حريق خط أنابيب 20 شخصًا على الأقل، خمسة منهم في حالة حرجة، بحسب التقرير الأولي لوكالة AP. السبب غير معروف.

Associated Press · 30 Jun 2026

NOV 2024 11 / 03

حريق مميت في خزان تخزين.

IndianOil Gujarat Refinery | Vadodara · Gujarat

توفي شخصان وأصيب اثنان آخران، بحسب Reuters.

Reuters · 13 Nov 2024

لماذا EC 43 SURVIVAL؟

**عندما تتعطل الكابلات،
قد تتعطل أنظمة السلامة.**

يمكن للحريق أن يعطل الكابلات التي تغذي أنظمة السلامة.

سلامة الأفراد

أجهزة الإنذار. تصريف الدخان. الإخلاء.

إخماد الحريق

مضخات الحريق. أدوات التحكم في مكافحة الحرائق.

احم الدوائر الحيوية باستخدام EC 43 SURVIVAL.

حماية مُختبرة تساعد على إبقاء الدوائر تعمل أثناء الحريق.

متطلبات الاختبار والتطبيق

اطلب عرض سعر

sales@stanvac.com | +91 85271 99811

المزيد من الحوادث المُبلّغ عنها

HPCL Visakhapatnam Refinery

SEP 2025 | Visakhapatnam · Andhra Pradesh 19

انفجار وحريق في منشأة قيد الإنشاء. ربطته الشرطة بتسرب الهيدروجين. تمت السيطرة عليه خلال نحو 30 دقيقة؛ ولم تُبلّغ HPCL بأي إصابات.

Times of India · 20 Sep 2025

IndianOil Mathura Refinery

NOV 2024 | Mathura · Uttar Pradesh 12

أصاب حريق في وحدة تقطير الخام ثمانية أشخاص. أفادت IndianOil بأن العمليات طبيعية ولا أضرار في الآلات. التحقيق جارٍ.

Reuters · 13 Nov 2024

IndianOil Haldia Refinery

DEC 2021 | Haldia, Purba Medinipur · West Bengal 21

قتل حريق أثناء الصيانة في وحدة إنتاج البنزين ثلاثة أشخاص وأصاب 44 آخرين، بحسب IndianOil.

Reuters · 22 Dec 2021

Reliance Jamnagar Refinery

NOV 2016 | Moti Khavdi, Jamnagar · Gujarat 24

قتل حريق مفاجئ أثناء الصيانة شخصين وأصاب ثمانية آخرين بحسب التقرير المُحدّث. أشارت الشرطة إلى تسرب غاز؛ وأفادت Reliance بأن عمليات المصفاة طبيعية.

NDTV · 25 Nov 2016

تقارير مختارة؛ الأرقام كما وردت في المصادر المرتبطة. لا تُثبت هذه الحوادث أداء EC 43.

stanvac.com