

INCENDIES MAJEURS EN INDE.

Protégez les circuits. Protégez les personnes.

STANVAC FIREX EC 43 SURVIVAL



INCIDENTS SIGNALÉS · 6

01 / 17 MAI 2025

Machines gravement endommagées.

Biscuit manufacturing unit | Jagatpur Industrial Area, Cuttack · Odisha

Un incendie a endommagé les machines, les matières premières et l'étage supérieur. Perte estimée : Rs 80 lakh. Aucune victime signalée ; un court-circuit électrique est soupçonné.

Times of India · 17 May 2025

02 / 8 JUIN 2024

Près de 12 heures pour éteindre l'incendie.

Shyam Kripa Foods | Narela Industrial Area, Delhi

Un incendie suivi de l'explosion d'un compresseur a tué trois personnes et blessé six autres. La police l'a relié à une fuite de gaz CNG près de la torréfaction ; 16 camions de pompiers sont intervenus.

The Indian Express · 9 Jun 2024

03 / 31 DÉC 2018

Usine détruite.

Tirhut Food Production Products | Chaknuran, Muzaffarpur · Bihar

Six décès confirmés ; un autre travailleur serait porté disparu. La police a signalé un court-circuit dans un transformateur voisin suivi de l'explosion d'une bouteille de gaz.

The Indian Express · 2 Jan 2019

POURQUOI EC 43 SURVIVAL ?

QUAND LES CÂBLES LÂCHENT, LES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ PEUVENT LÂCHER AUSSI.

Un incendie peut désactiver les câbles qui alimentent les systèmes de sécurité.

LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Pompes à incendie. Commandes de lutte contre l'incendie.

SÉCURITÉ HUMAINE

Alarmes. Extraction de fumée. Évacuation.

Protégez les circuits critiques avec EC 43 SURVIVAL.

Protection testée pour aider les circuits à continuer de fonctionner pendant un incendie.

Exigences d'essai et d'application

DEMANDER UN DEVIS

sales@stanvac.com | +91 85271 99811

PLUS D'INCIDENTS SIGNALÉS

Aavkar Foods

3 MARS 2026 | Madhavpura, Ahmedabad · Gujarat

Trois travailleurs sont morts de brûlures après un incendie dans une usine de snacks. La police soupçonne un court-circuit.

Times of India · 8 Mar 2026

Amul Dairy

12 SEPT 2025 | Anand · Gujarat

Un incendie pendant la maintenance d'une installation de biogaz a brûlé sept travailleurs ; aucun cas critique signalé. Selon les autorités, des étincelles de soudure auraient enflammé le gaz ; enquête en cours.

Times of India · 12 Sep 2025

Kerala State Beverages Corporation

13 MAI 2025 | Pulikkeezhu, Thiruvalla · Kerala

Un incendie a détruit l'entrepôt et le point de vente. Aucune victime signalée ; la distillerie de rhum voisine n'a pas été touchée. Des étincelles de soudure sont soupçonnées.

Times of India · 14 May 2025

Rapports sélectionnés ; les chiffres suivent les sources citées. Ces incidents n'établissent pas la performance d'EC 43.

stanvac.com