

LINDUNGI KABELNYA. LINDUNGI PLANT-NYA.

TIKUS MENGGIGIT KABEL

Satu gigitan bisa menyebabkan kebakaran atau menghentikan produksi.



Insulasi tergigit. Tembaga terbuka.
Risikonya tetap ada.

Uji tikus 30 hari

19 Bekas gigitan Kabel tanpa lapisan

0 Bekas gigitan Kabel berlapis 7034

Kandang yang sama. 30 hari yang sama. Makanan tersedia bebas.

RDSO/SPN/204 Annexure G — lab NABL
Klasifikasi anti-tikus: AMAN

SATU COATING. DUA PERLINDUNGAN.

120 **menit** **UJI PENYEBARAN API**
CBRI — IEC 60332-3-22, Kategori A
Membantu membatasi penyebaran api di sepanjang kabel yang dilapisi.

Ketebalan yang diuji: 1.5 mm, langsung pada kabel.

PERTAMA DI DUNIA

Coating kabel intumescent:
tembus pandang, fleksibel, dan anti-tikus.

KERUGIANNYA LEBIH DARI SEKADAR KABEL.

Gigitan tikus → Konduktor terbuka → Gangguan listrik → Kebakaran / plant berhenti



Kebakaran kabel.
Produksi terancam.

Satu gangguan kabel bisa berarti


Pencarian gangguan
Penggantian kabel
Kerugian produksi
Keterlambatan restart

SUDAH KELUAR BIAYA UNTUK PEST CONTROL?

Lindungi juga kabelnya.

Pest control mengurangi aktivitas tikus. 7034 melindungi kabel. Gunakan keduanya.

LINDUNGI WIRING DI DALAM PANEL



Lindungi wiring panel.
Jaga label identifikasi kabel tetap terlihat.

Perlindungan tembus pandang.
Membantu label identifikasi kabel tetap terlihat.

Untuk wiring tetap yang baik dan terisolasi di panel, distribution board, dan junction box.

Matikan aliran listrik sebelum aplikasi. Ikuti metode yang disetujui. Jauhkan kontak, terminal, dan bagian yang bergerak.

SUDAH PAKAI FIRE COATING. SUDAH TAHAN TIKUS?

Pertahankan fire coat. Tambahkan 7034.



Jalur kabel dalam ruangan.
Tambahkan 7034 di atas fire coat.

Fire coating belum tentu melindungi dari tikus. Tambahkan 7034 di atas coating yang masih baik, melekat kuat, dan kompatibel pada jalur kabel tetap di dalam ruangan.

Periksa daya rekat dan kompatibilitas pada bagian uji coba. Gunakan sistem yang disetujui Stanvac.

Lapisan tambahan yang disarankan 0.5 mm: hanya ketebalan aplikasi.
Rating uji 1.5 mm langsung pada kabel tidak otomatis berlaku untuk sistem gabungan.

Mulai dari satu panel atau jalur kabel yang paling kritis.

Dapatkan spesifikasi coating dan harga.

MINTA PENAWARAN COATING

HARUS MULAI DARI MANA?

Mulai dari titik di mana gangguan kabel bisa mengancam produksi, layanan vital, atau orang.

MAKANAN, FARMASI & PERGUDANGAN

Lindungi proses produksi, pengemasan, dan pendinginan.

NO.	INDUSTRI	LOKASI KABEL PRIORITAS
01	Pengolahan makanan, susu & minuman	Tray produksi dan pengemasan; wiring MCC; koridor chiller.
02	Pabrik gandum, gula, beras & pakan ternak	Jalur conveyor; wiring silo; panel pabrik.
03	Cold storage & pergudangan	Ruang kompresor; jalur rak; panel dok.
04	Farmasi & FMCG	Shaft servis; rongga plafon; wiring AHU dan utilitas.

GEDUNG & TRANSPORTASI

Lindungi layanan vital untuk pasien, tamu, dan penumpang.

NO.	INDUSTRI	LOKASI KABEL PRIORITAS
05	Rumah sakit & fasilitas kesehatan	Riser; jalur plafon bangsal; wiring OT dan diagnostik.
06	Hotel, mal & bioskop	Jalur servis dapur; shaft; tray basement.
07	Gedung tinggi komersial	Riser; tray basement; wiring distribusi tiap lantai.
08	Kereta api, MRT & bandara	Jalur sinyal; terowongan; rongga stasiun; gudang kargo.

LISTRIK, DATA & INDUSTRI BERAT

Satu gangguan kabel bisa mengganggu sistem yang jauh lebih besar.

NO.	INDUSTRI	LOKASI KABEL PRIORITAS
09	Data center & telekomunikasi	Jalur bawah lantai; tray suplai rak; ruang UPS.
10	Gardu induk & basement kabel	Trench kabel; jalur basement; wiring kontrol dan relay.
11	Pembangkit surya & penyimpanan baterai	Kabel DC tegangan rendah; wiring combiner; ruang inverter.
12	Kilang, petrokimia & pupuk	Tray instrumentasi; wiring junction-box; persilangan sleeper.
13	Baja, semen, tambang & industri berat	Wiring MCC; kabel kontrol; panel mesin dan starter.

LAPISI KABEL SEBELUM GIGITAN TIKUS JADI KEBAKARAN.

DAPATKAN REKOMENDASI COATING DAN PENAWARAN HARGA.

Kirim foto panel, tray, atau basement kabel Anda.
Minta spesifikasi, laporan uji, dan harga.

TANYA STANVAC

+91 85271 99811

digitalmktg@stanvac.com