

FSSAI

PENCEGAHAN HAMA DI PABRIK PANGAN.

Schedule 4 | Persyaratan pengendalian hama

Tutup jalur masuk. Tangani serangan.

Simpan catatan pengendalian hama.

SATU GIGITAN TIKUS. SATU LINI PANGAN TERANCAM.

Lindungi kabel di balik produksi,
pengemasan, dan cold storage.




Lubang kabel di lini pengemasan.

Kabel yang tergigit bisa menghentikan pengemasan atau pendinginan. Stok rusak dan pengiriman tertunda jauh lebih mahal daripada harga kabelnya.

01 / SEGEL JALUR MASUK

TUTUP JALAN MASUKNYA.


Pilih sesuai bukaan dan kebutuhan akses kabel ke depannya.



FM 71

Mortar firestop.


Segel kaku untuk bukaan dinding dan lantai yang besar.



FB 250

Papan wol mineral.


Segel bisa dibuka kembali untuk perubahan kabel di masa depan.



FBS 73

Dempul firestop fleksibel.

Bisa dibentuk di sekeliling celah kecil dan titik masuk panel.



Z201 PUFSEAL

Busa self-expanding.

Mengisi celah dan rongga umum yang tidak memiliki rating tahan api.

FM 71 + FB 250

Firestop gabungan mortar dan board untuk bukaan dinding dan lantai.

Gunakan konstruksi firestop yang sudah teruji.

Lapisi permukaan segel yang terbuka dan kompatibel dengan EC 7034.

02 / LINDUNGI KABEL

FIREX EC 7034

Pelapis kabel tembus cahaya dan fleksibel,
anti-tikus sekaligus tahan api.



Melapisi selubung kabel yang terpasang tetap.

UJI PILIHAN TIKUS 30 HARI

19

GIGITAN

Kabel tanpa lapisan

0

GIGITAN

Kabel berlapis 7034

RDSO/SPN/204 | Annexure G

Kandang sama. Makanan tersedia.

Uji laboratorium terakreditasi NABL.

120 MENIT

Uji rambatan api CBRI

IEC 60332-3-22 | Kategori A

Konstruksi teruji: lapis langsung ke kabel, film kering 1,5 mm.

PILIH KONSTRUKSI KABEL

Kabel tetap + pengkabelan panel

EC 7034: 4 lapis, total film kering sekitar 1,5 mm.

Jalur fire-survival penting

Pertahankan konstruksi EC 43 Survival yang ditentukan. Tambahkan EC 7034: minimum 2 lapis / lapisan akhir 0,5 mm.

Aplikasikan pada permukaan tanpa kontak pangan yang disetujui QA, setelah isolasi listrik dilakukan. Tetap jalankan pemeriksaan hama, pembersihan, dan perbaikan jalur masuk.

SEGEL JALUR MASUK. JAGA PRODUKSI PANGAN TETAP BERJALAN.

Kirim foto lubang kabel Anda.

Minta peninjauan lokasi dan penawaran harga.

+91 85271 99811

digitalmktg@stanvac.com

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD.

www.stanvac.com