

GMP کو پیسٹ اینڈری کنٹرول درکار ہے۔

چولے بیچز اور
پروڈکشن کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔

نظر ثانی شدہ Schedule M

پیسٹ کے داخلے کو روکیں۔ چوہا کنٹرول کا طریقہ کار اور ریکارڈ
برقرار رکھیں۔



AHU سروس گیلری اور کیبل روٹ۔

ایک کاٹا ہوا کیبل AHU، چلر یا پمپنگ لائن کو روک سکتا ہے —
اور بیچ ریلیز میں تاخیر کر سکتا ہے۔

اسٹورز، سروس خالی جگہوں،
یوٹیلیٹی کیبلز اور پینلز کو چیک کریں۔

Stanvac کا سلوشن سیٹ


داخلہ بند کریں۔ کیبل کی حفاظت کریں۔

کھلی جگہ اور مستقبل میں کیبل تک رسائی کی بنیاد پر انتخاب
کریں۔

FM 71

فائرسٹیپ مورٹار۔

بڑی دیوار اور فرش کی کھلی
جگہوں کے لیے سخت سیل۔



FB 250

منرل ووول بورڈ


مستقبل کی کیبل تبدیلیوں کے لیے سیل
کو دوبارہ کھولیں۔



FBS 73

لچکدار فائرسٹیپ پٹی۔


چھوٹے خلا اور پینل اینڈریوں کے
گرد ڈھالیں۔



Z201 PUFSEAL

خود پھیلنے والا فوم۔

عام غیر ریٹیلڈ خلا اور خالی جگہیں
بھریں۔



FM 71 + FB 250

دیوار اور فرش کی کھلی جگہوں کے لیے مورٹار اور بورڈ پر مشتمل
مشترکہ فائرسٹیپ۔

IS 12458 کے مطابق 2 گھنٹے کے سسٹم کے طور پر آزمائش شدہ۔

آزمائش شدہ فائرسٹیپ بلڈ ہی استعمال کریں۔ موزوں کھلی سیل
سطحوں کو EC 7034 سے کوٹ کریں۔



کیبل کی شیتھ کی خود حفاظت کریں۔

FIREX EC 7034 | کیبل کوٹنگ

فکسڈ کیبلز کے لیے لچکدار اینڈری روڈنٹ تحفظ چار کوٹ؛ کل تقریباً
mm 1.5 خشک فلم موٹائی۔

FIREX EC 43 + EC 7034

اینڈری روڈنٹ ٹاپ کوٹ کے ساتھ فائر سروائیول سسٹم۔ مخصوص
EC 43 بلڈ برقرار رکھیں؛ کم از کم دو کوٹ / mm EC 0.5

7034 مزید لگائیں۔

QA سے منظور شدہ، پروڈکٹ سے نہ چھونے والی سطحوں پر،
اینڈری کنٹرول، ہاؤس کیپنگ اور نگرانی کے ساتھ لگائیں۔

30 دن کا روڈنٹ چوائس ٹیسٹ

0
کاٹے

7034 کوٹڈ کیبل

19
کاٹے

بغیر کوٹنگ والا کیبل

RDSO/SPN/204 | Annexure G

وہی پنجرے۔ خوراک دستیاب۔

NABL سے تصدیق شدہ لیبارٹری ٹیسٹ۔

120 منٹ

CBRI فلیم اسپریڈ ٹیسٹ

IEC 60332-3-22 | Category A

ٹیسٹ شدہ بلڈ: mm 1.5 ڈائریکٹ ٹو کیبل ڈرائی فلم۔

ایک اہم روٹ سے شروع کریں

اپنے بیچ کا انحصار جن یوٹیلیٹیز پر ہے
ان کی حفاظت کریں۔

داخلی جگہ، کیبل روٹ اور پینل کی تصاویر بھیجیں۔ Stanvac سے
سائٹ ریویو، موزوں اسپیسیفیکیشن اور کوٹیشن حاصل کریں۔

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD

99811 85271 91+

digitalmktg@stanvac.com

www.stanvac.com