

保护电缆，就是保护工厂。

老鼠会咬 电缆

一次咬伤，可能引发火灾，也可能导致停产。



绝缘层被咬破。铜线裸露。

风险依然存在。

30 天防鼠测试

19 咬痕
未涂层电缆

0 咬痕
涂了 7034 的电缆

同样的笼子，同样的 30 天。
食物充足供应。

RDSO/SPN/204 Annexure G — NABL 认证实验室

防鼠等级：SAFE

一层涂层，两种防护。

120 分钟 阻燃测试
CBRI — IEC 60332-3-22, A 类
有助于限制火焰沿涂层电缆蔓延。

测试工艺：1.5 mm，直接涂覆在电缆上。

世界首创

膨胀型电缆涂层：

半透明、柔韧且防鼠。

损失远不止一根电缆。

老鼠咬伤 → 导线裸露 → 电气故障 → 火灾 / 停产



电缆起火。

生产面临风险。

一处电缆故障，代价可能包括

排查故障
更换电缆
生产损失
复产延误

已经在为防鼠付费了？

在电缆本身也加上防护。

防鼠灭虫能减少老鼠活动，7034 保护电缆本身。两者搭配使用。

保护配电柜内部的线路



保护配电柜内的线路。

保持电缆标识清晰可见。

半透明防护。

有助于保持标识清晰可见。

适用于配电柜、配电盘和接线盒中
状态良好、已绝缘的固定线路。

施工前请先断电。按获批方法
操作。保持触点、接线端子和
活动部件不被覆盖。

做了防火涂层，防鼠了吗？

保留防火涂层，加涂 7034。



室内电缆走线。

在防火涂层上加涂 7034。

建议加涂 0.5 mm：这仅是一种实际应用工艺。

1.5 mm 直接涂覆电缆的测试评级并不会自动适用于组合系统。

现有的防火涂层可能无法提供防鼠保护。请在状态
良好、附着牢固且兼容的涂层上，为室内固定
电缆走线加涂 7034。

先在试验段检查附着力和兼容性。
使用 Stanvac 认可的涂层系统。

先从一个关键配电柜或电缆路径开始。

索取涂层规格和报价。

索取涂层方案

应该从哪里开始？

从电缆故障可能导致停产、中断基础服务或危及人身安全的地方开始。

食品、制药 & 仓储

保护生产、包装和制冷环节。

序号	行业	重点电缆位置
01	食品加工、 乳品 & 饮料	生产与包装桥架；MCC 线路；冷库走廊。
02	粮食、糖、大米 & 饲料厂	输送线路径；筒仓线路；磨机配电柜。
03	冷库 & 仓储	压缩机房；货架通道；月台配电柜。
04	制药 & FMCG	管道竖井；吊顶夹层；AHU 及公用线路。

楼宇 & 交通

保护患者、住客和乘客所依赖的基础服务。

序号	行业	重点电缆位置
05	医院 & 医疗机构	竖井；病房吊顶走线；手术室及诊断设备线路。
06	酒店、商场 & 影院	厨房服务通道；竖井；地下室桥架。
07	高层商业建筑	竖井；地下室桥架；楼层配电线路。
08	铁路、地铁 & 机场	信号线路；隧道；车站夹层；货运库房。

电力、数据 & 重工业

一处电缆故障可能影响到一个更大的系统。

序号	行业	重点电缆位置
09	数据中心 & 电信	地板下线路；机架供电桥架；UPS 机房。
10	变电站 & 电缆地下室	沟道；地下室走线；控制与继电线路。
11	太阳能电站 & 储能设施	低压 DC 电缆；汇流箱线路；逆变器机房。
12	炼油、石化 & 化肥	仪表桥架；接线盒线路；轨枕跨越处。
13	钢铁、水泥、矿山 & 重工业	MCC 线路；控制电缆；机械与启动柜。

在咬伤变成火灾之前， 先给电缆做好涂层保护。

获取涂层建议 和报价。

发送您配电柜、电缆桥架或电缆地下室的照片。

索取涂层规格、检测报告和报价。

咨询 Stanvac

+91 85271 99811

digitalmktg@stanvac.com