

保护电缆，守护工厂。

老鼠啃咬 电缆

一次啃咬就可能引发火灾或导致停产。



绝缘层被咬破，铜导体裸露。

风险依然存在。

RDSO/SPN/204 Annexure G — NABL 实验室

防鼠咬分类：SAFE

一种涂层，双重保护。

120 min

火焰蔓延测试

CBRI — IEC 60332-3-22, Category A
有助于限制火焰沿涂覆电缆蔓延。

测试涂层厚度：1.5 mm，直接涂覆在电缆上。

全球首创

电缆用膨胀型防火涂层：

半透明、柔韧，且能防鼠咬。

损失不止一根电缆。

老鼠啃咬 → 导体裸露 → 电气故障 → 火灾 / 停机



电缆起火。

生产面临风险。

电缆故障可能导致


故障排查
更换电缆
生产损失
重启延误

已经在做虫害防治？

还要保护电缆。

虫害防治可减少鼠类活动，7034 可保护电缆。两者配合使用。

保护配电柜内的接线



柜内细径接线。

只要一根线被咬断，就可能导致机器停机。

细电线。老鼠容易啃咬的目标。

7034: 半透明、柔韧，且能防鼠咬。

防鼠咬 + 电缆防火保护

保持电缆标识清晰可见。

坚硬、不透明的涂层会遮住电线 ID
并可能使更换更加困难。

Panels · DBs · Junction boxes.

已有防火涂层，能防鼠咬吗？

保留防火涂层，再涂覆 7034。



大直径电缆线路。

保护已涂层和未涂层的电缆。

建议加涂 0.5 mm：仅指施工涂层厚度。

直接涂于电缆上的 1.5 mm 测试等级，不会自动适用于组合系统。

防火涂层可能不具备防鼠咬能力。在室内固定
电缆线路上，对完好、附着牢固且相容的
涂层加涂 7034。

未涂层电缆？

在完好的电缆护套上涂覆 7034。

先在试验段检查附着力和相容性。

使用 Stanvac 批准的系统。

先从一个关键配电柜或电缆线路入手。

获取涂层规格、测试报告和报价。

索取涂层方案

从哪里开始？

优先保护电缆故障会危及生产、基本服务或人员安全的区域。

食品、制药 & 仓储

食品加工、乳制品 & 饮料
谷物、糖、大米 & 饲料加工厂
冷库 & 仓储
制药 & FMCG

建筑 & 交通

医院 & 医疗保健 · 酒店、商场 & 影
院
高层商业建筑
铁路、地铁 & 机场

电力、数据 & 重工业


数据中心 & 电信
变电站 & 电缆地下室 · 太阳能电站
& 电池储能
炼油、石化 & 化肥
钢铁、水泥、矿业 & 重工业

Panels · Cable trays · Trenches · Risers · Service shafts

缝隙会让老鼠钻进来

封住入口，保护的不只是电缆。

AC 保温层 · 泡沫 · 塑料管道



封堵墙面 & 楼板的大型开孔。

大型开孔

FM 71

防火封堵砂浆。

密封电缆和管道周围，封堵墙面
和楼板的大型开孔。



狭窄拥挤的孔腔。

PUFSEAL 泡沫填充并涂覆 7034 表层以防鼠咬

难以接近的位置

PUFSEAL

+ 7034 TOPCOAT

填满孔腔。

7034

7034

Non-rated gaps & cavities.



封住每处穿线口周围的缝隙。

小缝隙

FBS 73

柔性防火封堵胶泥。

FBS 73

FBS 73

涂覆细 & 粗电缆。

封住每一处开孔。

发送电缆和开孔照片。

索取规格、测试报告和报价。

索取报价

+91 85271 99811

digitalmktg@stanvac.com