

重大火灾 印度事件纪实。

保护电路。保护生命。

STANVAC FIREX EC 43 SURVIVAL



相关报道事件 · 7

01 / 2026年4月20日

相关装置已隔离。

HPCL Rajasthan Refinery | Pachpadra, Balotra · Rajasthan

换热器区火灾；未报告人员伤亡。HPCL怀疑是阀门或法兰处发生碳氢化合物泄漏；原因正在调查中。

The Economic Times · 2026年4月21日

02 / 2026年6月30日

12辆消防车到场救援。

Haldia Petrochemicals | Purba Medinipur · West Bengal

AP通讯社初期报道称，管道火灾造成至少20人受伤，其中5人重伤。原因不明。

Associated Press · 2026年6月30日

03 / 2024年11月11日

致命的储罐火灾。

IndianOil Gujarat Refinery | Vadodara · Gujarat

据路透社报道，2人死亡，2人受伤。

Reuters · 2024年11月13日

为什么选择 EC 43 SURVIVAL?

当电缆失效时，
安全系统也可能随之失效。

火灾可能会使为安全系统供电的电缆失效。

灭火系统

消防泵。灭火控制系统。

人员安全

报警系统。排烟。人员疏散。

用 EC 43 SURVIVAL 保护关键电路。

经过测试验证的保护，帮助电路在火灾中持续运行。

测试 & 施工要求

获取报价

sales@stanvac.com | +91 85271 99811

更多相关报道事件

HPCL Visakhapatnam Refinery

2025年9月19日 | Visakhapatnam · Andhra Pradesh

一处在建设施发生爆炸和火灾。警方认为与氢气泄漏有关。约30分钟内得到控制；HPCL报告无人员伤亡。

Times of India · 2025年9月20日

IndianOil Mathura Refinery

2024年11月12日 | Mathura · Uttar Pradesh

原油蒸馏装置火灾造成8人受伤。IndianOil报告生产运营正常，设备无损坏。调查正在进行中。

Reuters · 2024年11月13日

IndianOil Haldia Refinery

2021年12月21日 | Haldia, Purba Medinipur · West Bengal

汽油生产装置维护期间发生火灾，IndianOil报告造成3人死亡、44人受伤。

Reuters · 2021年12月22日

Reliance Jamnagar Refinery

2016年11月24日 | Moti Khavdi, Jamnagar · Gujarat

根据更新报道，维护期间发生的闪火造成2人死亡、8人受伤。警方指出为天然气泄漏所致；Reliance报告炼油厂运营正常。

NDTV · 2016年11月25日

以下为精选报道；数据以所附信息来源为准。这些事件本身并不能证明 EC 43 的性能表现。

stanvac.com