

GRANDES INCÊNDIOS NA ÍNDIA.

Proteja os circuitos. Proteja as pessoas.

STANVAC FIREX EC 43 SURVIVAL



INCIDENTES REPORTADOS • 20

01 / 15-16 MAR 2025

Galeria de cabos danificada.

Tuticorin TPS | Thoothukudi · Tamil Nadu

O corpo de bombeiros registrou uma resposta de 24 horas. As equipes protegeram as Unidades 3-5. Nenhuma morte reportada.

Tamil Nadu Fire and Rescue Services · 16 mar 2025

DT Next · 19 mar 2025

02 / 23 SET 2024

Unidade de 500 MW paralisada.

Tata Power Trombay | Mumbai · Maharashtra

Um incêndio na sala de controle paralisou a Unidade 5. Nenhuma vítima reportada; o fornecimento de Mumbai não foi afetado. Causa em investigação.

Reuters · 24 set 2024

03 / 24-25 OUT 2023

Incêndio chegou à sala de controle.

Ramagundam B · TSGenco | Peddapalli · Telangana

O incêndio se espalhou para os moinhos e outros equipamentos. Nenhuma vítima reportada; suspeitou-se de curto-circuito.

Deccan Chronicle · 25 out 2023

POR QUE EC 43 SURVIVAL?

QUANDO OS CABOS FALHAM, OS SISTEMAS DE SEGURANÇA PODEM FALHAR.

Um incêndio pode inutilizar os cabos que alimentam os sistemas de segurança.

COMBATE A INCÊNDIOS

Bombas de incêndio. Controles de combate a incêndio.

SEGURANÇA HUMANA

Alarmes. Extração de fumaça. Evacuação.

Proteja circuitos críticos com EC 43 SURVIVAL.

Proteção testada para ajudar a manter os circuitos funcionando durante um incêndio.

Testes & requisitos de aplicação

SOLICITAR ORÇAMENTO

sales@stanvac.com | +91 85271 99811

MAIS INCIDENTES REPORTADOS

NTPC Talcher Kaniha

21 AGO 2026 | Angul · Odisha

Uma explosão em um bunker de carregamento de carvão provocou incêndio. Cinco trabalhadores feridos, dois gravemente. Causa e danos não confirmados.

Times of India · 22 ago 2026

Kolaghat TPS

18 JUN 2026 | Mecheda · West Bengal

Um colapso de telhado durante uma tempestade elétrica foi seguido de incêndios na turbina, no controle e na área da caldeira. Dois ferimentos leves; ligação com o raio em investigação.

Times of India · 19 jun 2026

Yadadri Ultra Mega TPS

17 MAI 2026 | Veerlapalem, Nalgonda · Telangana

Incêndio na bomba de alimentação da caldeira danificou componentes-chave. Nenhuma vítima reportada; suspeitou-se de vazamento de óleo, não confirmado.

Telangana Today · 17 mai 2026

Obra B

8 MAI 2025 | Sonbhadra · Uttar Pradesh

Dois transformadores de 315 MVA queimaram; duas unidades de 200 MW desligaram. Nenhuma vítima reportada. Incêndio controlado em cerca de 90 minutos; geração restabelecida.

Times of India · 9 mai 2025

Raichur TPS

13 ABR 2025 | Shaktinagar · Karnataka

Incêndio em transformador danificou equipamentos e paralisou a Unidade 4 de 210 MW. Causa e prejuízo em avaliação.

Times of India · 15 abr 2025

NTPC Talcher Kaniha

6 ABR 2024 | Angul · Odisha

Incêndio no transportador de carvão levou à paralisação da Unidade 3. Um agente do CISF sofreu ferimentos leves; outras cinco unidades continuaram operando.

The New Indian Express · 7 abr 2024

Sri Damodaram Sanjeevaiah TPS

11 JUL 2023 | Nelatur, Nellore · Andhra Pradesh

Três viaturas de bombeiros atenderam a ocorrência. O relato não identificou o equipamento afetado, feridos ou causa.

ANI / Times of India · 11 jul 2023

Neyveli New TPS

22 DEZ 2022 | Neyveli · Tamil Nadu

Uma ruptura e incêndio perto de uma válvula de bunker de linhito matou um trabalhador e feriu quatro, segundo o relato inicial.

Times of India · 22 dez 2022

Khaparkheda TPS

8 DEZ 2021 | Nagpur · Maharashtra

Incêndio no transportador de carvão afetou a geração. Os reparos continuaram dois dias depois; uma auditoria de incêndio elétrico foi determinada. Número de feridos não informado.

PTI / Republic World · 10 dez 2021

Mettur TPS

18 MAI 2021 | Mettur · Tamil Nadu

Incêndio no transportador de carvão interrompeu a produção. Incêndio controlado em cerca de duas horas; causa e feridos não especificados.

PTI / The New Indian Express · 18 mai 2021

NLC Neyveli TPS II

1 JUL 2020 | Neyveli · Tamil Nadu

Incêndio e explosão durante trabalho de parada mataram 15 pessoas, segundo reportagem de acompanhamento de dezembro. Um comitê do NGT associou a combustão lenta de linhito, a formação de gás d'água e falhas de segurança de processo.

The News Minute · 25 dez 2020

NLC Neyveli TPS II

7 MAI 2020 | Neyveli · Tamil Nadu

Explosão e incêndio na caldeira paralisaram a Unidade 6. Relato inicial: oito feridos.

The News Minute · 7 mai 2020

NLC Neyveli TPS II

5 MAI 2020 | Neyveli · Tamil Nadu

Incêndio no transportador precedeu o incidente separado da caldeira em 7 de maio. Danos e número de feridos não especificados.

The News Minute · 7 mai 2020

Anpara D

13 NOV 2019 | Sonbhadra · Uttar Pradesh

Explosão e incêndio no turbogerador feriram quatro engenheiros e paralisaram a geração na usina de 1,000 MW. Incêndio controlado em cerca de quatro horas.

IANS / The Siasat Daily · 14 nov 2019

Obra TPS

14 OUT 2018 | Sonbhadra · Uttar Pradesh

Incêndio na usina mobilizou equipes de emergência. Relato inicial: nenhuma vítima; equipamento e causa não especificados.

India TV · 14 out 2018

Anpara TPS

28 MAI 2018 | Sonbhadra · Uttar Pradesh

Incêndio no pátio de manobra danificou equipamentos elétricos e provocou desligamentos preventivos de unidades. Um funcionário sofreu queimaduras; suspeitou-se de curto-circuito.

The Financial Express · 29 mai 2018

NTECL Vallur

4 JUN 2017 | Tiruvallur · Tamil Nadu

Ruptura de turbina e incêndio paralisaram a geração. Seis viaturas de bombeiros controlaram o fogo em cerca de duas horas. Nenhuma vítima reportada.

PTI / Business Standard · 4 jun 2017

Relatos selecionados; os números seguem as fontes vinculadas. Estes incidentes não comprovam o desempenho do EC 43.

stanvac.com